

Tipo de prueba
Prueba de diagnóstico
Nombre del operario
MANUEL

Hora de la prueba 2013/05/14 14:44.15 Nombre del propietario Nortdiesel S.L

Información sobre el inyector

N/P Inyector

N.º serie inyector

Tipo de máquina

Antiguo número C3I

EJBR04201D

7758GKJ 4

CRi-PC:4

7LYT0TR2JMCYE96K1P4J

Detalles sobre resultados

N.º	Información sobre resultados	Valor	Unidades	Estado
1	Resultados de la fuga estática			
2	- Comprobación visual de fugas	_	-	1
3	- Caudal de reflujo	12.1	cc/min	1
4	- Temperatura de reflujo	49.0	°C	1
5	Resultados prueba de fuga dinámica			
6	- Caudal de reflujo	36.3	cc/min	1
7	- Temperatura de reflujo	72.3	°C	1
8	Resultados del diagnóstico			
9	- Tiempo de reacción calibrado	421.6	μS	1
10	- Pendiente	0.0585232	mm3/st.µS	1
11	- Desviación pendiente	-0.5	%	1
12	- Variación de reacción	-38.0	μS	1
13	- Resultados	-	-	1

MDP

Presión necesaria (bar)	MDP calculado (μS)	Desviación MDP (μS)	Estado
400	317	-27	1
800	220	-10	1
1600	186	-23	1